

JA ! 必ずお読みください


YVC-MIC1000EX の底面に記載されている製造年月をご確認ください。

製造年月「2021 年 12 月」以降の YVC-MIC1000EX を利用する場合には、必ず YVC-1000/YVC-1000MS のファームウェアを最新のバージョンにアップデートしてご利用ください。

製造年月「2021 年 12 月」以降の YVC-MIC1000EX を、最新以外のファームウェアの YVC-1000/YVC-1000MS と組み合わせてご利用されると、YVC-MIC1000EX の LED が赤色で高速点滅し正常に動作しない場合がございます。

YVC-1000/YVC-1000MS の最新のファームウェアは下記のウェブサイトよりダウンロードお願い致します。

<https://sound-solution.yamaha.com/download/>



Date of manufacture / Date de fabrication /
Fecha de fabricación / 製造日期 / 製造年月

FR ! Lisez-moi en premier

Vérifiez la date de fabrication imprimée en dessous du YVC-MIC1000EX.

Si la date de fabrication du modèle YVC-MIC1000EX est décembre 2021 ou plus récente, veuillez mettre à jour le micrologiciel pour les modèles YVC-1000/YVC-1000MS à la version la plus récente.

Si vous utilisez un YVC-MIC1000EX dont la date de fabrication est décembre 2021 ou plus récente avec un YVC-1000/YVC-1000MS dont le micrologiciel n' a pas été mis à jour à la version la plus récente, le témoin du YVC-MIC1000EX clignotera très vite en rouge et l' unité pourrait ne pas fonctionner correctement.

Veuillez télécharger la version la plus récente du micrologiciel pour les modèles YVC-1000/YVC-1000MS à partir du site Internet suivant :

<https://uc.yamaha.com/support/>

ZH ! 请务必过目

请确认记载于 YVC-MIC1000EX 底部的制造日期。

如要使用制造日期为“2021 年 12 月”之后的 YVC-MIC1000EX，请务必先将 YVC-1000/YVC-1000MS 的固件更新为最新版本。

如果将制造日期为“2021 年 12 月”之后的 YVC-MIC1000EX 与非最新版本固件的 YVC-1000/YVC-1000MS 组合使用，YVC-MIC1000EX 的红灯将快速闪烁，可能无法正常工作。

请从以下网站下载 YVC-1000/YVC-1000MS 的最新固件。

<https://download.yamaha.com/>

ES ! De Lectura Obligada

Compruebe la fecha de fabricación impresa en la parte inferior del YVC-MIC1000EX.

Si la fecha de fabricación del YVC-MIC1000EX es diciembre de 2021 o posterior, actualice el firmware YVC-1000/YVC-1000MS a la última versión.

Si utiliza un YVC-MIC1000EX con fecha de fabricación de diciembre de 2021 o posterior junto con un YVC-1000/YVC-1000MS que no haya sido actualizado al último firmware, el LED del YVC-MIC1000EX parpadeará en rojo a gran velocidad y es posible que la unidad no funcione correctamente.

Por favor, descargue el último firmware para el YVC-1000/YVC-1000MS de la siguiente página web:

<https://uc.yamaha.com/support/>

EN ! Read Me First

Check the date of manufacture printed on the bottom of the YVC-MIC1000EX.

If the date of manufacture of the YVC-MIC1000EX is December 2021 or later, please update the YVC-1000/YVC-1000MS firmware to the latest version.

If you use a YVC-MIC1000EX with a date of manufacture of December 2021 or later together with a YVC-1000/YVC-1000MS that has not been updated to the latest firmware, the LED on the YVC-MIC1000EX will flash red at high speed and the unit might not operate correctly.

Please download the latest firmware for the YVC-1000/YVC-1000MS from the following website:

<https://uc.yamaha.com/support/>